

一方向ぶらんこ + 柵 定期点検表

(写真No. 1, 2)

11640127

管理番号

1

製品名	2人用ぶらんこ		所在施設名	宗門池公園		住所	大阪府南河内郡太子町春日583				
点検社	日都産業株式会社					点検日	2024年12月21日				
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)					確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)				
製造社	S P 表示シール 無					製品番号					
設置年月			経過年月	年	月	落下高さ	1,350 mm				
構造部材1	スチール	構造部材2			消耗部材	木材	チェーン				
対象年齢シール	無	対象年齢	15才以下		15才以下		6歳~12歳				
I. 機能に関する総合判定						II. 塗装に関する総合判定					
使用継続	特記事項参照					A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態 - : 対象箇所無し					
可											
ハザード	特記事項参照					劣化 a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 C : 修繕が必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態					
特記事項											

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか (地際部附近) (全数点検)	目視・打診	b	3	
腐食がないか (地際部附近以外)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a		

梁部

腐食がないか (金具附近)	目視・打診	b	4	
腐食がないか (金具附近以外)	目視・打診	b		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a		

継手金具

腐食がないか	目視	b	5	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	b		
破損・割れ (破損・割れ 0 ヶ所)	目視	a		

吊り金具

腐食がないか (全数点検)	目視	b	6	
回転不良がないか	触診・聴診	b		
ボルトの緩みがないか	打診・触診	b		
摩耗 (摩耗 0 ヶ所)	触診	b		
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	b		

吊り部材

腐食がないか	目視	b		
ねじれ (全数点検) (ねじれ 0 ヶ所)	目視	a		
摩耗 (摩耗 0 ヶ所)	ノギス	b	7	φ7→6.8mm
破損など (破損 0 ヶ所)	目視	a		

着座部

点 検 項 目	点検器具	判定				写真No.	備 考
摩耗・腐食（全数点検）（摩耗・腐食 0 ケ所）	目視	a	b	c	d	8	ゴム剥がれ
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a	b	c	d		
衝撃吸収材などの破損（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d	9	掘れあり

支柱部 【境界柵】

腐食がないか（地際部附近）（4隅の4本）	目視・打診	a	b	c	d	10	
腐食がないか（地際部附近以外）	目視・打診	a	b	c	d		
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

横架材 【境界柵】

腐食がないか（金具附近）（全数点検）	目視・打診	a	b	c	d	11	
腐食がないか（金具附近以外）	目視・打診	a	b	c	d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

継手金具 【境界柵】

腐食がないか（全数点検）	目視	a	b	c	d	12	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a	b	c	d		
破損・割れ（破損・割れ 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

基礎部・着地面部 【境界柵】

ぐらつきがないか（全数点検）	揺診	a	b	c	d		
破損など（破損 0 ケ所）	目視	a	b	c	d		

すべり台定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

2

製品名	滑り台	所在施設名	宗門池公園	住所	大阪府南河内郡太子町春日583
点検社	日都産業株式会社			点検日	2024年12月21日
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)
製造社	S P 表示シール 無			製品番号	
設置年月		経過年月	年 月	落下高さ	1,900 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	ステンレス	消耗部材	
対象年齢シール	無	対象年齢			
I. 機能に関する総合判定			II. 塗装に関する総合判定		
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態	
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態	
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
				D: 対象箇所無し	
ハザード	特記事項参照			a: 健全な状態	
				b: 軽微な劣化がある状態	
				c: 修繕の必要な劣化がある状態	
				d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態	
特記事項					

【劣化】

登行部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a b c d	3	
腐食がないか(ササラ・手すり)	目視・打診	a b c d		
腐食・摩耗がないか(踏板)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a b c d		

出発部

腐食・摩耗がないか(床板)	目視・打診	a b c d	4	
腐食がないか(手すり)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a b c d		

支柱部

腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a b c d	5	
腐食がないか(地際部附近以外) (全数点検)	目視・打診	a b c d		
ぐらつきがないか	揺診	a b c d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a b c d		

滑降部

腐食がないか(地際部附近) (全数点検)	目視・打診	a b c d	6	
腐食がないか(滑降面・側面) (全数点検)	目視・打診	a b c d	7	
摩耗がないか(滑降面・側面)	目視	a b c d		
破損など (破損0ヶ所)	目視	a b c d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a b c d		
衝撃吸収材などの破損 (破損0ヶ所)	目視	a b c d		

ボーダー型砂場(サンドピット) 定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 3

製品名	砂場	所在施設名	宗門池公園	住所	大阪府南河内郡太子町春日583			
点検社	日都産業株式会社			点検日	2024年12月21日			
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)			
製造社	SP表示シール 無			製品番号				
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ	50 mm		
構造部材1	木材	構造部材2	消耗部材					
対象年齢シール	無	対象年齢	3歳～6歳					
I. 機能に関する総合判定					II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態				
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態				
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態				
				D: 対象箇所無し				
ハザード	特記事項参照			劣化 a: 健全な状態				
				劣化 b: 軽微な劣化がある状態				
				劣化 c: 修繕の必要な劣化がある状態				
				劣化 d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態				
特記事項								

【劣化】

砂場枠

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食・腐朽がないか	目視	c	3	腐朽
ぐらつきがないか	揺診	b		
破損など (破損 0ヶ所)	目視	b		

砂

動物の糞や異物が混入していないか	目視	c	4	石あり
水はけはよい	目視	b		
砂は砂場枠上端までであるか	メジャー	a		
砂はかたくなっていないか	触診	b		

ロ ッ キ ン グ 遊 具 定 期 点 検 表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号 4

製品名	リンクミニ (うま)	所在施設名	宗門池公園	住所	大阪府南河内郡太子町春日583		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2024年12月21日		
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社	日都産業株式会社	SP表示シール	有	製品番号			
設置年月	2020年6月	経過年月	4 年	6 月	落下高さ	600 mm	
構造部材1	スチール	構造部材2	FRP	消耗部材	ゴム		
対象年齢シール	有	対象年齢	3歳～6歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A : 健全な状態			
可				B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				- : 対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			a : 健全な状態			
				b : 軽微な劣化がある状態			
				c : 修繕の必要な劣化がある状態			
				d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項							

【劣化】
支柱部

点 検 項 目	点検器具	判 定				写真No.	備 考
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a	b	c	d	3	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a	b	c	d		
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a	b	c	d		
支点部 (リンク部)							
腐食がないか	目視	a	b	c	d	4	
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a	b	c	d		
上物部							
摩耗・腐食がないか	目視・打診	a	b	c	d	5	
ボルトの緩みがないか (全数点検)	打診・触診	a	b	c	d		
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など (破損 0 ケ所)	目視	a	b	c	d	6	割れあり
基礎部・着地面部							
ぐらつきがないか (全数点検)	揺診	a	b	c	d		
衝撃吸収材などの破損 (破損 0 ケ所)	目視	a	b	c	d		

鉄棒(落下高さ1500mm以下)定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

5

製品名	3間鉄棒	所在施設名	宗門池公園	住所	大阪府南河内郡太子町春日583			
点検社	日都産業株式会社			点検日	2024年12月21日			
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)			
製造社	SP表示シール 無			製品番号				
設置年月				経過年月	年	月	落下高さ	930 mm
構造部材1	スチール	構造部材2	ステンレス	消耗部材				
対象年齢シール	無	対象年齢	1770mm 3歳~6歳					
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定				
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態				
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態				
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態				
				-: 対象箇所無し				
ハザード	特記事項参照			a: 健全な状態				
劣化				b: 軽微な劣化がある状態				
				c: 修繕の必要な劣化がある状態				
				d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態				
特記事項								

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定				写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近)(全数点検)	目視・打診	a	b	c	d	3	
腐食がないか(地際部附近以外)	目視・打診	a	b	c	d		
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など(破損0ヶ所)	目視	a	b	c	d		

握り棒部

腐食がないか	目視・打診	a	b	c	d	4	
ぐらつきがないか	揺診	a	b	c	d		
破損など(破損0ヶ所)	目視	a	b	c	d		

継手金具

腐食がないか(全数点検)	目視	a	b	c	d	5	
ボルトの緩みがないか	打診・触診	a	b	c	d		
破損・割れ(破損・割れ0ヶ所)	目視	a	b	c	d		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか(全数点検)	揺診	a	b	c	d		
衝撃吸収材などの破損(破損0ヶ所)	目視	a	b	c	d		

鉄棒(落下高さ1500mm以下)定期点検表

11640127

(写真No. 1, 2)

管理番号

6

製品名	2間高鉄棒	所在施設名	宗門池公園	住所	大阪府南河内郡太子町春日583		
点検社	日都産業株式会社			点検日	2024年12月21日		
点検者	整備技士 川崎 隆史(2220010)			確認者	安全管理士 高江 誠(1170036)		
製造社	SP表示シール 無			製品番号			
設置年月		経過年月	年	月	落下高さ	2,300 mm	
構造部材1	スチール	構造部材2	ステンレス	消耗部材			
対象年齢シール	無	対象年齢	6歳~12歳				
I. 機能に関する総合判定				II. 塗装に関する総合判定			
使用継続	特記事項参照			A: 健全な状態			
可				B: 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態			
				C: 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態			
				対象箇所無し			
ハザード	特記事項参照			a: 健全な状態			
				b: 軽微な劣化がある状態			
				c: 修繕の必要な劣化がある状態			
				d: 緊急修繕が必要な劣化がある状態			
特記事項							

【劣化】

支柱部

点検項目	点検器具	判定	写真No.	備考
腐食がないか(地際部附近)(全数点検)	目視・打診	b	3	
腐食がないか(地際部附近以外)	目視・打診	b		
ぐらつきがないか	揺診	a		
破損など(破損1ヶ所)	目視	c	4	凹み

握り棒部

腐食がないか	目視・打診	b	5	
ぐらつきがないか	揺診	b		
破損など(破損0ヶ所)	目視	a		

継手金具

腐食がないか(全数点検)	目視	b	6	
ボルトの緩みがないか	打診・揺診	b		
破損・割れ(破損・割れ0ヶ所)	目視	a		

基礎部・着地面部

ぐらつきがないか(全数点検)	揺診	a		
衝撃吸収材などの破損(破損0ヶ所)	目視	a		